

1.) Mostní objekt na pozemní komunikaci II/362 (most přes Bysterský potok v obci Bystré)  
HMP stanovila zatížitelnosti mostního objektu **ev. č. 362-003** na hodnoty:

- normální zatížitelnost  $V_n = 26\text{ t}$  (nyní neosazeno žádnou DZ)
- výhradní zatížitelnost  $V_r = 31\text{ t}$  (nyní neosazeno žádnou DZ)

Návrh na **zřízení SDZ**:

- **2x B13 „26 t“ + E5 „jediné vozidlo 31 t“**  
- Bystré, sil. II/362, na mostním objektu ev. č. 362-003 (z obou stran)
- **B13 „26 t“ + E5 „jediné vozidlo 31 t“ + E3a „2800 m“**  
- Jedlová, sil. II/362, za kř. s III/33623 ve směru na Bystré
- **B13 „26 t“ + E5 „jediné vozidlo 31 t“ + E3a „3 km“**  
- Nyklovice, sil. II/362, za kř. s II/375 ve směru na Bystré

