



Č.PARC.34



Č.PARC.5


Č.PARC.27

Č.PARC.26



ČÁSTEČNÁ DEMOLICE OBJEKTU Č.P.9

OBJEKT PO PROVEDENÍ ČÁSTEČNÉ DEMOLICE



ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. MARIE BUZKOVÁ		ING. MARIE BUZKOVÁ
MÍSTO STAVBY: DÍVČÍ KOPKY čp. 9		
INVESTOR: OBEC DÍVČÍ KOPKY		
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9		
ETAPA 1		
FORMÁT	2	A4
MĚŘÍTKO	1:50	
DATUM	-	
ÚČEL	PD	
ČÍS.ZAK.	-	
OBSAH :	MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
CELKOVÁ SITUACE STAVBY 1:200	1:200	C.2